## 精益管理系列课程

# 3P 概论

精益流程设计: 生产准备流程

**Production Preparation Process** 





### 3P培训日程安排

- •3P 是什么
- •3P 应用范围
- •3P 的目标和收益
- •3P 16大原则
- •3P 实施步骤



#### 3P是什么

生产准备流程是采用团队方式的生产流程设计系统,以确保交付下列成果:

- 品质最佳
- 成本最低
- 产量符合客户需求
- 前置周期最短



#### 为什么采用3P

3P流程是精益产品研发和流程设计的关键步骤,也是资本性投资许可的关键节点:

- 缩短设备设计到使用的时间
- 降低设备投资额
- 降低设备运行成本
- 提高利润



#### 3P的应用范围

3P系统可以应用于需要对生产设备进行精益改善的任何场合。 例如:

- •新产品开发(NPD)
- •产品设计变更
- •产量显著变化
- •流程重新布局
- •资本性投入授权
- •流程从批量向单件流转化



#### 3P和准时化

3P是建立精益生产系统的基石。在精益生产系统中对于生产中的浪费是零容忍。

3P系统通过整合准时化原则进行生产流程设计:

- 按节拍时间生产
- 创建流动生产
- 整合拉动系统

价值流导向关注流动

制造周期短

物料流动平滑

灵活响应产量的波动(±30%)

标准作业已设定

多工序操作和交叉培训

走动距离最小化

强化人体工程和安全



#### 实施3P的目标

3P系统的目标是:通过整合4M创建新的工作区域设计,从而减少浪费,提高产能。

- 1. 人力
  - 作业员动作
- 2. 物料
  - 部件摆放,供应和输送
- 3. 机器
  - 机器布局和顺序
- 4. 方法
  - 人员配置
  - 安全
  - 品质
  - 交叉培训
  - 异常管理
  - 节拍
  - 生产排程




#### 3P的关注点


- •消除MUDA (浪费)
- ●消除MURA (过载)
- ●消除MURI (不均衡)
- ●消除 3 D
  - ●脏
  - ●困难
  - •危险
- •流程内建品质
  - •防错装置
  - •自働化



# 3P实例: 翻转石板

改善前: 流程需要两个人









#### 实施3P的收益

#### 售价 - 利润 = 目标成本

降低整个系统的成本,通过关注以下:

- 品质
  - •不传递不良品到下流程
  - •不合格的流程
- 订单量
  - •对订单量变化做快速反应
  - •全部流程都有目标产能
- 时间
  - •更短的生产和产品开发前置时间
  - ●能够安排均衡生产(EPE\* 天)
- 成本
  - •低资本投资
  - •低运营成本



#### 实施3P的16大原则

- 1. 像闪电一样快
- 2. 设备制造和布局有利于物流顺畅
- 3. 使用小型设备
- 4. 制造便于切换的设备
- 5. 制造便于移动的设备
- 6. 使用通用型设备
- 7. 使作业区域空间小
- 8. 设备布局方便员工走动
- 9. 消除作业周期时间内的浪费
- 10. 设备制造考虑到小线和灵活线
- 11. 使用短线,垂直的流动产线
- 12. 制造适合单件拉动的设备
- 13. 设计快速切换
- 14. 联结机器排布,方便装原材料和卸下成品
- 15. 使用多条独立小线,以不纠缠不共享为原则
- 16. 逐渐实现自働化



#### 3P实施12步:制定3P主计划

- 1. 3P 项目选择和团队守则
- 2. 使用一览式流程开发七种选项的流程
- 3. 评估七种可能性,选择出最佳的三种。
- 4. 使用一览式流程画出模范操作流程
- 5. 模拟以上三种选项
- 6. 选择最佳的流程设计
- 7. 对最佳的流程进行模拟和文件化(录像)
- 8. 制定设备计划
- 9. 开发夹具,治具和机器设备的概念
- 10. 开发实施计划
- 11. 制造和评估生产设备
- 12. 创建标准工作,进行持续改善

3P研讨会 / 团队实践

